

Numele și prenumele verificatorului atestat
GRĂDINARIU T. IOAN
Adresa : Iași, str. Al. Vlahuță, nr. 5
Tel. 0727500267
ioangradinariu@yahoo.it

Nr.190/.....2018

REFERAT

Privind verificarea tehnică de calitate la cerințele: A4, B2, D, a proiectului : Modernizare drum de legătură DC 42A – DC 42G, în comuna Iaslovăț, județul Suceava

Proiectant : SC PROIECT D.P. SRL SUCEAVA
Beneficiar: comuna Iaslovăț, județul Suceava
Amplasament: comuna Iaslovăț
Număr proiect: 29/2017
Faza : PT,DE,DTAC
Data prezentării proiectului pentru verificare:2018

1. Caracteristicile principale ale construcției:

Documentația se referă la modernizarea drumului de legătură DC 42A – DC 42G, în comuna Iaslovăț, județul Suceava

Elemente geometrice :

- lățimi parte carosabilă 5.50 m
- trotuare 2*(1.00-1.50) m

Structura rutieră

- 4 cm BA 16 strat de rulare
- 6 cm BAD20/BAD 22.4 strat de legătură
- 12 cm piatră spartă
- 30 cm balast strat de fundație

Structură trotuar

- 6 cm pavele autoblocante
- 5 cm nisip
- 15 cm balast

Documente ce se prezintă la verificare

Piese scrise

- Memoriu tehnic, caiete de sarcini, program de urmărire a realizării lucrărilor.
- Caiete de sarcini : Terasamente, Mixturi BA16 și BAD22.4, Piatră spartă, Balast, Borduri, Pavele, Conducte de canalizare

Piese desenate:

Plan de încadrare în zonă 1 pl
Planuri de situație 3 pl
Profiluri longitudinale 2 pl
Profile transversale tip 1 pl
Profile caracteristice 5 pl
Detalii canalizare 4 pl

4. Concluzii asupra verificării proiectului:

Proiectul are semnătura expertului ing. Boboc Vasile, care atestă respectarea expertizei. Proiectul corespunde din punct de vedere tehnic, standardelor românești și normativelor tehnice în vigoare, la data elaborării proiectului.

Orice modificare a proiectului se va face numai cu aprobarea și stampila verificatorului de proiect.

Am predat 4 exemplare
Verificator tehnic atestat
dr. ing. Ioan Gradinariu



Am primit 4 exemplare
comuna Iaslovăț